

چک لیست مدارک مورد نیاز تمدید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی

ملاحظات: به اطلاع می‌رساند کلیه مراحل تمدید صلاحیت صرفاً در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) به آدرس <http://isom.inso.gov.ir> انجام می‌گردد و پیگیری از ابتدا تا تایید نهایی پروانه بر عهده شخص معرفی شده از سوی واحد تولیدی و یا مدیرعامل واحد تولیدی می‌باشد.

مراحل ثبت درخواست تمدید پروانه مدیر کنترل کیفیت

چگونگی ثبت نام در سامانه: مراجعه به سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا) به آدرس <http://isom.inso.gov.ir> وارد کردن نام کاربری و رمز عبور واحد تولیدی ← منوی درخواست‌ها ← مدیر کنترل کیفیت ← انتخاب گزینه تمدید پروانه تایید صلاحیت

نکته ۱: (با توجه به الکترونیکی بودن سیستم، در صورت عدم ثبت نام در سامانه مدارک قابل بررسی نمی‌باشد).

- مدارک شناسایی فرد: کپی شناسنامه- کارت ملی- عکس- مدرک تحصیلی به صورت خوانا و واضح (بندهای ۱-۴)
- معرفی نامه: از سوی واحد تولیدی بر روی سربرگ واحد مربوطه با مهر و امضاء (بند ۶ سند توجیهی)
- قرارداد کار: طبق فرمت موجود در پورتال استاندارد البرز به آدرس alborz.inso.gov.ir (با اعتبار ۲ ساله) کلیه صفحات مهر و امضاء مدیر عامل واحد تولیدی (بند ۵)
- شرح وظایف: متمم قرارداد طبق فرمت موجود در پورتال استاندارد البرز به آدرس alborz.inso.gov.ir (بند ۶ سند توجیهی)
- تصویر آخرین لیست بیمه: از اداره تامین اجتماعی سوابق ۲ ساله اعتبار پروانه مدیر کنترل کیفیت (بند ۶ سند توجیهی)
- تعهد نامه مدیر عامل: بابت گذراندن دوره‌های بازآموزی ۱۶ ساعت آموزش در سال مدیران کنترل کیفیت مهر و امضاء شده (بند ۶ سند توجیهی)
- رایه گواهینامه آموزشی معتبر: مدیر کنترل کیفیت می‌بایست ۳۲ ساعت آموزش طی دو سال اعتبار پروانه گذرانده باشد و در سامانه بارگذاری نماید. (بند ۶ سند توجیهی)
- پروانه قبلی: مدیر کنترل کیفیت می‌بایست کپی پروانه قبلی خود را در سامانه سند توجیهی بارگذاری نماید. (بند ۶ سند توجیهی)

نکته ۲: گواهینامه‌های آموزشی می‌بایست دارای دو امضا باشد؛ چنانچه دوره‌های آموزشی در مراکز خارج از استان گذرانده شده می‌بایست تفاهم نام و یا مجوز صادره از استان مربوطه را داشته باشند و این تفاهم نامه و یا مجوز در سامانه سینا بارگذاری گردد در غیر اینصورت مورد تایید نبوده و جزء ساعات آموزشی لحاظ نمی‌گردد.

نکته ۳: همایش و سمینارها جزء ساعات آموزشی لحاظ نمی‌گردد.

- واریز مبلغ کارمزد خدماتی طبق تعرفه اعلام شده سال جاری: مبلغ کارمزد هر ساله بعد از ابلاغ در قسمت هزینه قرار می‌گیرد موجود در پورتال اداره کل استاندارد استان البرز در قسمت معرفی خدمات، آموزش مدیران کنترل کیفیت در قسمت راهنما بخش هزینه مدیر کنترل کیفیت مکلف است اصل فیش واریزی را به همراه نامه در دبیرخانه اداره کل ثبت نماید.

هزینه‌های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت:
خدمت



شماره شبا اداره کل: IR 77 0100 0040 8105 4401 9702 81

شناسه واریز: 334140160140036147301321456121